

# Gute Milcherträge bei gesunder Ernährung

Sanierte Futtertische im modernen Stall sichern Hygiene, gesundes Fressverhalten und gute Erträge. Beschichtungen auf Reaktionsharzbasis – wie von der epoflor GmbH appliziert – sind die Lösung der Wahl; gerade im Sanierungsfall.



Sanierung der halben Fläche im laufenden Betrieb. Werkfotos

Der einwandfreie Zustand der Futtertische ist für Milchbauern eine wichtige Grundlage für Hygiene und Ertrag im modernen Betrieb. Dabei sind die Anforderungen recht hoch: strenge EU-Lebensmittelverordnungen verlangen glatte, keimfreie Oberflächen; die Bauern brauchen haltbare, rutschfeste und dauerhaft befahrbare Flächen. Die Tiere fressen besser auf sauberen Futtertischen, wo sie ihre Nahrung artgemäß selektieren können

Weitere Infos unter:  
epoflor GmbH  
Industriestraße 7  
87477 Sulzberg  
Tel. 08376/9203 0  
www.epoflor.de

und dadurch besser ernährt sind. Am Ende der Kette steht die Ertragssteigerung bei der Milch.

## Beschichtung mit Epoxidharz

Einfacher, glatter Beton kann das nicht leisten. Daher sind im Neubau Beschichtungen auf der Basis von Epoxidharzen die Lösung der Wahl. Die Sulzberger epoflor GmbH appliziert solche mehrschichtigen Systeme erstklassig. Die beschichteten Futtertische entsprechen allen Normen, sind befahrbar, haltbar und gut zu reinigen. Allerdings benötigt ihre Ausführung mehrere Tage bis alle Schichten fachmännisch aufgetragen und ausgehärtet sind.

Für bestehende Ställe gelten die gleichen Anforderungen, aber die Realität sieht oft anders aus: durch Befahren mechanisch beschädigte, raue Oberflächen mit Kratern, in denen Futterreste auch nach der Reinigung festhängen; durch Silagereste chemisch angegriffene, keimbesetzte Partien.

## Sofortige Wiedernutzung

Die Lösung: ein schnellhärtendes PMMA-System, das bei Über-Nacht-Sanierungen in Metzgereien etc. zum Einsatz kommt. Damit stellt epoflor bis zu 200 m<sup>2</sup> pro Tag zur sofortigen Wiedernutzung fertig.

Dazu Andreas Steidele – Vorsitzender der Allgäu Milch Käse eG, Landwirt in Sulzberg am Öschlesee mit Sohn Simon in neunter Generation:

*Herr Steidele, Sie haben Ihre Futtertische vor zwei Jahren saniert. Wie kamen Sie auf das System der Firma epoflor?*

**Steidele:** Für uns war der Faktor Zeit entscheidend. Unser Stall wurde 1992 auf Laufstall umgestellt; die Futtertische hatten eine Sanierung dringend nötig. Das musste aber im laufenden Betrieb funktionieren – ohne Aus-

treiben der Kühe und Ausfall beim Milchertrag. Durch persönliche Beziehungen hörte ich von dem System der Firma epoflor.

*Wie war der Ablauf der Sanierung in Ihrem Betrieb?*

**Steidele:** Nach dem Melken in der Früh trieben wir das Vieh in eine Stallhälfte, die die ganze Zeit zur Verfügung stand. In der anderen begann epoflor mit der Untergrundvorbehandlung und dann dem Auftragen der Schichten. Bis 16.00 Uhr war die Fläche fertiggestellt und wieder benutzbar. Am nächsten Tag folgte die zweite Hälfte. Wir konnten unseren Futter- und Melkrhythmus also vollständig einhalten.

*Welche Erfahrungen haben Sie seither mit den Futtertischen gemacht?*

**Steidele:** Unsere Langzeiterfahrungen sind absolut super. Die Tische bleiben glatt trotz Silage und Abschiebens. Die Kühe fressen sehr gut und liefern entsprechend Milch. Gerade im EU-Preiskampf müssen wir Bauern die Ertragsituation optimieren und dabei Topqualität liefern. Dass unser Stall auch optisch besonders sauber aussieht, ist für uns mit Ferien auf dem Bauernhof ein zusätzliches Plus.



Das Ergebnis – glatt, befahrbar, hygienisch und haltbar.



Ihre Kühe werden unsere Futtertisch-Sanierung lieben!

glatt | befahrbar | hygienisch | haltbar



Schnellbeschichtung bei laufendem Betrieb

Artgerechtes Fressverhalten von sanierten Futtertischen

über 15 Mio. Quadratmeter Meisterflächen aus dem Allgäu seit fast 45 Jahren

Unsere Lösung für Futtertische im Neubau:  
fachmännisch eingebaute EP-Beschichtungen

Unsere Lösung für bestehende Ställe:

PMMA basierte Beschichtungen

- bis 200 m<sup>2</sup> pro Tag am Abend wieder voll nutzbar
- auch bei Teilflächen kein Austrieb notwendig
- kein Ausfall beim Milchertrag

epoflor GmbH  
Industriestraße 7  
87477 Sulzberg

Tel. +49 8376 9203-0  
info@epoflor.de